



P4811 APPAREIL DE MESURE DE LA PRESSION



Expériences Réalisables

- Comparaison de deux méthodes de mesure de la température
- Comparaison de deux méthodes de mesure du vide
- Mesure de la pression différentielle en utilisant un manomètre
- Calibreur de pression numérique
- Étalonnage du capteur de pression

Introduction

L'appareil de mesure de la tension P4811 de Cussons offre aux étudiants différentes méthodes de mesure de la pression dans un laboratoire leur permettant ainsi de comparer la précision de ces mesures.

Description


L'appareil est constitué d'une série d'instruments de mesure de la pression/du vide montés sur un banc à roulettes avec une pompe rotative à palettes contrôlée électriquement pour fournir la pression et le vide nécessaires.

Les instruments de mesure comprennent un manomètre à tube incliné rempli de liquide, mesurant des pressions de 0 à 75 mm d'eau, un manomètre vertical mesurant des pressions de 0 à 200 mm d'eau, un manomètre à mercure' mesurant des pressions de 0 à 760 mm de mercure, un transducteur de pression à lecture analogique et une jauge de type Bourdon graduée de -1 à 2.5 bar pour mesurer la pression et le vide.

Les variations de pression sont produites par la pompe rotative à palettes fournie avec des robinets à pointeau à l'entrée et à l'évacuation.







L'appareil comprend également un calibreur de pression numérique portatif à base de microprocesseur pour des pressions comprises entre -1 et 10 bar.

Détails de l'offre

Banc sur roulettes fourni avec manomètres à tube incliné et vertical. Transducteur de pression (type potentiomètre) à lecture analogique. Jauge de type Bourdon graduée de -1 à 2.5 bars. Pompe rotative à palettes pour fournir la pression et le vide. Calibreur de pression numérique à base de microprocesseur. Manuel d'instructions et autres accessoires nécessaires dont tuyaux d'interconnexion en plastique, bouchons de blocage et raccordement d'alimentation.

Alimention

Alimentation électrique 110/115 ou 220/240 volts, 50/60 Hz monophasé. À préciser lors de la commande.

Poids et Dimension

	Poids Net		Longueur		largeur		hauteur	
	kg	lb	m	in	m	in	m	in
P4811	140	308	1.0	39	0.7	27	1.8	71